

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МДОУ детский сад №1 п. Вейделевка

309720 Белгородская обл. п. Вейделевка ул. Гайдара,9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть			Отсутствует пандус телескопический	К, О	Провести работы по приобретению пандуса телескопического	Приобретение
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть			Отсутствует пандус телескопический	К, О	Провести работы по приобретению пандуса телескопического	Приобретение
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	Есть			Нет дублирования таблички табличкой по Брайлю	С	Провести работы по крепежу табличек	монтажные
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть			План эвакуации не продублирован табличкой по Брайлю	С	План эвакуации продублировать табличкой по Брайлю	Монтажные работы
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует пандус телескопический. Нет дублирования таблички табличкой по Брайлю	К,О,С		

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Пути движения внутри здания</b>	ДЧ-И (О, Г, У)			<i>Индивидуальное решение с ТСП</i>

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Приобрести пандус телескопический, таблички, план эвакуации продублировать табличками по Брайлю.