

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МДОУ детский сад №1 п. Вейделевка

309720 Белгородская обл. п. Вейделевка ул. Гайдара,9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Нет дублирования таблички табличкой по Брайлю	С	Провести работы по крепежу табличек	монтажные
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Отсутствует пандус телескопический	К, О	Провести работы по приобретению пандуса телескопического	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет дублирования таблички табличкой по Брайлю. Отсутствует пандус телескопический	К, О,С	Провести работы по крепежу табличек, приобретению пандуса телескопического	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (О,У,Г)			<i>Индивидуальное решение с ТСП</i>

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Таблички на кабинетах продублировать табличками по Брайлю. Приобрести телескопический пандус.